

INDICE

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA Y EL ENTORNO

BREVE MEMORIA HISTORICA

PROGRAMA DEL COMPLEJO

EDIFICACIONES AUXILIARES

LA PLAZA

CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADO ACTUAL DE LA PLAZA

MEMORIA CONSTRUCTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA Y EL ENTORNO

BREVE MEMORIA HISTORICA

La plaza de toros o coso de Herrera de Pisuegra se encuentra situada en la C/ del Castillo, en una zona privilegiada en el mismo borde del casco urbano, fue acabada de construir en el año 1952 sobre las ruinas del Castillo del Duque de Frías, se trata de una plaza de 3ª categoría con un aforo aproximado de 4000 localidades, y que ha sido referente taurino de la comarca, dado el gran interés que despiertan estos festejos en el municipio.

El carácter de la plaza es marcadamente local, no se trata de una edificación pretenciosa con grandes alardes, sino más bien una edificación cercana al municipio, muy querida por los vecinos, y en la que además de festejos puramente taurinos se celebran gran parte de acontecimientos y encuentros populares (conciertos, fiestas , etc).

PROGRAMA DEL COMPLEJO

EDIFICACIONES AUXILIARES

Junto a la plaza de toros propiamente dicha se encuentran anexas en su lado sureste una serie de elementos auxiliares para su correcto funcionamiento. Existe una gran puerta auxiliar por la que se entra la ganadería, que da a un patio de caballos con burladeros que puede servir también de tentadero improvisado, desde este patio se accede a la enfermería que cuenta con aseo y una habitación que puede hacer las funciones de dormitorio o de pequeña capilla, este volumen tiene acceso directo desde una calle lateral de la plaza.

Desde el patio antes citado se procede a descargar la ganadería y se accede también a un segundo patio o corral a través del cual se da paso a un pequeño edificio que alberga los toriles, cuyo número es de diez, y que cuenta también con un pequeño rincón abierto para poder dejar al animal al aire libre.

Los toriles se organizan de una manera clásica, en planta baja se dispone un pasillo central y los cajones a ambos lados, ubicándose una pasarela encima del pasillo para poder abrir y cerrar los cajones y poder vigilar e identificar a los animales. Desde los toriles existe una puerta que abre y cierra dos circuitos, el de entrada del animal y el de salida directa a la plaza.

LA PLAZA

La plaza de toros propiamente dicha dispone de cinco accesos para el público en general y una más para el animal, disponiéndose una entrada principal en la zona noble de la plaza, justo debajo de un castillete almenado que marca el palco de autoridades, y flanqueada en el acceso por una taquilla con un pequeño aseo. El palco de autoridades es accesible desde una escalera de dos tramos desde la entrada. En el resto de accesos a través de una rampa con escalones,

se accede mediante vomitorios a las localidades del coso, distribuidas en diez filas en círculos concéntricos con el ruedo.

La estructuración del ruedo sigue un esquema de lo más clásico, en el centro la arena, rodeada de las tablas, con cuatro burladeros o pasos a la arena, un callejón perimetral y en un nivel superior en su parte posterior las gradas o tendido.

CUADRO DE SUPERFICIES

A falta de una planimetría más exacta se elabora un cuadro de superficies a partir de la información catastral y medidas de campo:

	Sup. Construida
ARENA	962 m2
CALLEJÓN	190 m2
GRADERÍO	1206 m2
ENTRADA PPAL Y PALCO DE AUTORIDADES	134 m2
Subtotal	2492 m2
TORILES	71 m2
ENFERMERIA	50 m2
subtotal	121 m2
TOTAL	2613 m2
PATIOS	192 m2

ESTADO ACTUAL DE LA PLAZA

MEMORIA CONSTRUCTIVA

La mayor parte de los elementos estructurales verticales de la plaza así como los cerramientos están resueltos mediante muros de carga de fábrica de ladrillo de espesor variable. Una parte del callejón de acceso a los toriles está construido con bloque de hormigón.

La losa inclinada que define la grada y algunos huecos están realizados en hormigón, presumiblemente armado, con una resistencia aparentemente baja, dado el aspecto poco homogéneo que presenta.

La cubierta de los edificios auxiliares es de vigas de madera con tablazón, teja y un falso techo de cañizo. La cubierta de los toriles sin embargo ha sido restaurada recientemente y su estructura original ha sido sustituida por unos pórticos y correas de acero laminado. También se ha restaurado recientemente el forjado del palco de autoridades, creando una especie de losa de hormigón armado sobre al antiguo forjado de madera.

Los revestimientos exteriores de los muros están resueltos mediante un mortero pobre de arena y cal, de gran espesor (muy superior a dos centímetros) y acabado pintado. En el interior se alterna enfoscado de cemento gris con guarnecido de yeso y alicatado en las zonas habitables.

Los elementos de paso de los animales están realizados en estructura metálica, y los demás elementos de burladero, tablas y carpinterías están realizados con madera maciza pintada.

En cuanto a instalaciones cuenta con suministro de agua potable en los aseos y enfermería, así como de una instalación eléctrica de alumbrado y fuerza (bastante precaria) y de un sistema de drenaje tanto en el callejón como en la arena, éste último bastante prosaico pero muy efectivo.